

# د لیډ خوندي ترمیم کړئ

د کور د بیارغونې پروژو په جریان کې د احتمالي خطرونو په اړه د پوهیدوله لارې خپل ځان او کورنۍ د لیډ افشا کیدو څخه وسای.

په متحده ایالاتو کې  
34.6 ملیون  
کورونه په ودانۍ کې  
د لیډ پراساس رنگ لري\*


EPA هر هغه څوک هڅوي چې د 1978 څخه دمخه په کور کې د بیارغونې په لټه کې وي ترڅو د مخکښ خوندي تصدیق شوي قراردادي څخه کار واخلي. په هر صورت، که تاسو پلان لرئ چې دا پخپله (DIY) ترسره کړئ، دلته ساده، مهم گامونه شتون لري چې تاسو باید د ترمیم پرمهال او وروسته د ځان او نورو خوندي ساتلو لپاره واخلي.

که ستاسو کور د 1978 څخه مخکې جوړ شوی وي، د کور د بیارغونې پروژه کولی شي په اسانۍ سره خطرناک لیډ دورو رامینځته کړي، یو له هغو عامو لارو څخه چې ماشومان د لیډ سره مخ کېږي. حتی د ماشومانو په وینه کې د لیډ ټیټه کچه د ماشوم عقل، تمرکز، او اکا دمیک لاسته راوړنو باندې اغیزه کوي.

\*د متحده ایالاتو د کور جوړونې او ښاري پراختیا ریاست، د خطر د کنټرول دفتر او صحت کورونه. (2021 اکتوبر).

## د کور ترمیم پروژې په پام کې ونیسئ؟

دا چارټ کولی سی تاسو سره د نوي کولو پرمهال خوندي پالی کیدو کې مرسته وکړي:



## د لیډ - خوندي کار لپاره گامونه

### یو ځل بیا پاک کړئ

د خپل DIY پروژې بشپړولو وروسته او مخکې لدې چې خلکو ته د کار ساحه کې بیرته اجازه ورکړئ، ټولې سطحې د لنډل وړ وړ ټوکرونو سره پاک کړئ.

په پام کې ونیسئ چې ساحه د یو تصدیق شوي شرکت لخوا د لیډ دورو خطرونو لپاره ازموډ شوي.



### خپل کثافات کنټرول کړئ

د DIY ترمیم پروژو څخه کڅوړه او سیل کثافات.

د دې فعالیتونو په جریان کې تولید شوي ډیری کثافات باید جواز لرونکي جامد کثافاتو ته وړل شي.

### د کار ساحه پاکه پریردئ

خپل د کار ساحه پاکه کړئ کله چې تاسو د HEPA ویکيوم کلینر سره په مکرر ډول د ویکيوم کولو او هره ورځ خپل وسایل پاک کړئ.

د هرې ورځې په پای کې خپل کاري ساحه پاکه پریردئ.

### دورو کمول

د کار کولو پرمهال د دورو کمولو لپاره سم تجهیزات وکاروئ. د پلاستيکي شیتینګ ماسکینګ ټیپ، د درنو دندو پلاستيکي کڅوړې، او یو غلط بوتل به تاسو سره د ټولو دورو راټولولو او تصفیه کولو کې مرسته وکړي.



### د ځان ساتنه وکړئ

د لیډ دورو د تنفس کولو یا خوړلو څخه ډډه وکړئ، او محافظتي کالي واغونډئ لکه د ضایع کیدو وړ پوښاک، د بوتانو پوښ او د N-100 تصدیق شوي تنفسي ماسک د کار له ساحې څخه د لیډ دورو د لیردولو مخه نیسئ.

### په خوندي توګه تنظیم کړئ

دورې دننه وساتئ او د کورنۍ غړي او نور غیر کارگران بهر وساتئ.



په احتیاط سره خپل د کار ساحه بنده کړئ او د پلاستيکي شیتینګ څخه کار واخلي ترڅو هغه شیان پوښ کړئ چې تاسو یې نشي لرې کولی.